

**CLEMESSY SERVICES GESEL**  
 PASSAIRE ST MARTIN  
 04100 MANOSQUE

## RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE		LIEU DE LA VERIFICATION	
Code Mission :	B21	N° intervention :	A532472537-2
Date de la vérification :	08/06/2018	Repère Client :	GESEL
Vérificateur APAVE :	Mr TURIN NICOLAS	Repère Bâtiment :	
		Repère Service :	
		N° APAVE :	0001027223
APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE			
Désignation :	Engin de terrassement		
Fabricant :	TAKEUCHI	Type :	TB125
N° Identification :	12519378 (102CN001)		
Année (plaque) :	2009		
Particularités :	Mini pelle sur chenille		
Marquage :	CE		

### CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION \*

(\* Se reporter aux pages 2 et 3 du rapport)

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance : Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Compte rendu provisoire d'intervention : RP A532472537-2

## RESULTATS DE LA VERIFICATION

Désignation	:	Engin de terrassement	Fabricant	:	TAKEUCHI
N° Identification	:	12519378 (102CN001)	Type	:	TB125

**Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défauts, mentionnés ci-après, auxquelles il convient de remédier.**

### OBSERVATIONS

**SOURCE D'ENERGIE** - Equipements et canalisations : La porte ne s'ouvre pas, à remettre en état

**ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE** - Identification des organes service : Identifier les organes de service en fonction des mouvements commandés.

**MOUVEMENT DE TRANSLATION** - Feux de signalisation : Remettre en état les feux de signalisation.

**DISPOSITIONS DIVERSES** - Masse et capacité des équipements : Afficher au poste de conduite la masse des équipements utilisés par l'engin de terrassement pendant la manutention des charges ; celle-ci est absente ou illisible.

**DISPOSITIONS DIVERSES** - Eclairage incorporé à l'appareil : Assurer le fonctionnement de l'éclairage de la zone de travail.

**DISPOSITIONS DIVERSES** - Notice d'instructions / déclaration de conformité : Demander au fournisseur les notices descriptives d'entretien et de conduite de l'appareil. Cette notice d'instructions doit être à la disposition des opérateurs, conducteur et personnel de maintenance.

## CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Désignation	: Engin de terrassement	Fabricant	: TAKEUCHI
N° Identification	: 12519378 (102CN001)	Type	: TB125

### SOURCE D'ENERGIE

*Hydraulique alimenté par moteur thermique.*

Equipements et canalisations

**Voir observation**

### CHASSIS - PORTEUR

*Chassis métallique sur chenille.*

Châssis, traverses, longerons

*Sans défaut apparent*

Organes de roulement (pneumatiques, chenilles)

*Sans défaut apparent*

Indicateur de dévers

*En bon état*

Dispositifs d'arrimage pour le transport

*Présents*

### CHARPENTE

*Charpente métallique.*

Ossature, tourelle

*Sans défaut apparent*

Flèche, bras, balancier

*Sans défaut apparent*

Contrepoids (fixations)

*Bon état*

Accès intégrés pour entretien

*Correctement aménagés*

### CABINE - POSTE DE CONDUITE

*Poste de conduite de type cabine fermé, joystick et pédaliers.*

Accès

*Correctement aménagé*

Constitution - fixations - plancher

*Bon état*

Structure de protection, rops & fops

*Assurée*

Visibilité (vitrages - essuie glace)

*Correcte*

Chauffage cabine

*Assuré sans risque de brûlure*

Extincteur de l'appareil

*En place*

Siège - rétroviseurs

*Correctement fixé*

Ceintures de sécurité

*Bon état apparent*

Eclairage cabine

*Fonctionne*

### ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE

*Joystik et pédalier.*

Identification des organes service

**Voir observation**

Retour au point neutre (levage)

*Assuré*

Mise en marche - arrêt - sélecteur

*Fonctionnent*

Autre arrêt (A.U.)

*Fonctionnement satisfaisant*

Avertisseurs sonores ou lumineux (marche av, recul)

*Fonctionne*

Indicateurs

*Bon état apparent*

## CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Désignation	:	Engin de terrassement	Fabricant	:	TAKEUCHI
N° Identification	:	12519378 (102CN001)	Type	:	TB125

Dispositif de condamnation *Bon état et fonctionne*

Autres organes de service *Fonctionnent*

### **MECANISMES ORGANES DE TRANSMISSION ACCESSOIRES**

Mécanismes *Aspect satisfaisant des parties visibles sans démontage*

Vérins et canalisations *Sans anomalie visible*

Protection des organes mobiles de transmission *Assurée par capotage des organes accessibles*

### **MOUVEMENTS CONCOURANT AU LEVAGE**

*Verrin de levage hydraulique.*

Frein de service *Automatiquement serré, efficace à la charge d'essai*

Limitation de la vitesse *Efficace à la charge d'essai*

Limiteur de course haut ou équivalent *Efficace*

Limiteur de pression *Fonctionne*

Verrouillage hydraulique sur les vérins (flèche, bras, balancier, déport) *Assuré*

### **MOUVEMENT D'ORIENTATION**

Mécanismes *Etat apparent satisfaisant*

Dispositif d'immobilisation (transport) *Bon état apparent*

Frein ou dispositif équivalent *Efficacité suffisante lors des essais*

### **MOUVEMENT DE TRANSLATION**

*Déplacement via transmission par chenille.*

Frein *Efficacité suffisante à la charge d'essai*

Frein de secours *Efficacité suffisante lors des essais*

Sécurité de siège *Fonctionne*

Feux de signalisation **Voir observation**

### **EQUIPEMENTS - OUTILS (GODET, PINCE, LAME, BENNE, DENT, DEFONCEUSE, COMPACTEUR)**

Structure - fixations - liaisons - axes *Bon état de fonctionnement*

### **EQUIPEMENTS - OUTILS**

*Godet.*

### **DISPOSITIONS DIVERSES**

Tableau des charges *Lisible au poste de conduite par le conducteur*

Consignes de sécurité *Apposées au poste de conduite*

Masse et capacité des équipements **Voir observation**

## CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

Désignation	:	Engin de terrassement	Fabricant	:	TAKEUCHI
N° Identification	:	12519378 (102CN001)	Type	:	TB125

Eclairage incorporé à l'appareil

**Voir observation**

Notice d'instructions / déclaration de conformité

**Voir observation**

Epreuves / essais avant mise ou remise en service

*Effectuées*

Identification - repère

*Existe*