

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **K006605714**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

09/10/2019

N° DU PROCÈS-VERBAL

19105317

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/10/2020

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S074K090

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 365, avenue des Jourdiés

74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 074K7020

NOM ET PRÉNOM : ZANCANARO ADRIEN

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

8854 ZL 74 (F)

Date d'immatriculation

17/07/2008

Date de 1ère mise en circulation

17/07/2008

Marque

RENAULT

Genre

VASP

Carrosserie

BOM

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF629AHB000000396

(5) Catégorie internationale

N3

Type/CNIT

29AHB2

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

126191

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :Efficacité globale ($\geq 45\%$) : global: 56%

Efficacité par essieu : E1: 56% E2: 55%

Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 7% E2: 4%**Frein de stationnement :** Efficacité ($\geq 18\%$) : 26%**Frein de secours :**Efficacité globale ($\geq 23\%$) : global: 26%

Efficacité par essieu : E2: 41%

Déséquilibre ($< 30\%$) : E2: 4%**Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :** G: -2.4% D: -1.0% h: $< 0,8$ m**État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :**

Bennes à ordures ménagères