



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° DU PROCÈS-VERBAL : 20083622

(3) DATE DU CONTRÔLE : 18/09/2020

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DÉFAILLANCES MINEURES :**

0.2.1.c.1.	NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles
0.6.a.1.	JUSTIFICATIF D'INSPECTION PÉRIODIQUE DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
1.1.9.a.1.	ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion
1.1.13.a.1.	GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREIN : Usure importante (Essieu 2)
6.1.1.c.1.	ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Latéral Droite)
9.1.1.b.1.	PORTES D'ENTRÉE OU DE SORTIE : Mauvais état (Arrière Droite)

NATURE DU CONTRÔLE : Favorable

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE : Favorable

DATE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ : 17/03/2021

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE : Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE : S060K074

RENSEIGNEMENTS :  
 N° SOCIAL : AUTO BILAN FRANCE  
 Parc d'Activité de Valine  
 283, rue de Clermont  
 60000 BEAUVAIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR :  
 N° : 060K7000  
 NOM : GAVELLE PASCAL

IDENTIFICATION DU VÉHICULE :  
 Date de 1ère mise en circulation et d'immatriculation : 07/09/2005  
 Date de circulation : 07/09/2005  
 Marque : CAROSA  
 Genre : TCP  
 Carrosserie : CAR  
 (5) Catégorie internationale : M3  
 (N° dans la série du type (VIN) : TMKC510715M009808  
 Type/CNT : Energie  
 C51071  
 Document(s) présent(s) : GO  
 Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÈTRAGE RELEVÉ : 439932

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :  
 DE CHARGE : A vide  
 GORIE DU VÉHICULE :  
 Véhicule de transport en commun de personnes

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

**Opacité des fumées (<math>\leq 0,80 \text{ m}^{-1}</math>) :**  
 C2: <math>< 0,10 \text{ m}^{-1}</math> C3: <math>< 0,10 \text{ m}^{-1}</math> C4: <math>< 0,10 \text{ m}^{-1}</math> Moyenne: <math>< 0,10 \text{ m}^{-1}</math>

**Frein de service :**  
 Efficacité globale (<math>\geq 50\%</math>) : global: 66%  
 Efficacité par essieu : E1: 82% E2: 59%  
 Déséquilibre (<math>< 20\%</math>) : E1: 4% E2: 7%

**Frein de stationnement :** Efficacité (<math>\geq 18\%</math>) : 31%

**Frein de secours :**  
 Efficacité par essieu : indépendance des circuits

**Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :** G: -1,8% D: -0,9% h: <math>< 0,8 \text{ m}</math>  
 État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :  
 Véhicules de transport en commun de personnes