

N° d'imprimé : F055192614

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	14/11/2022	22043590					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	<p>Défaillances majeures</p> <p>1.1.16.c.2. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité (ARD)</p> <p>3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glacé inopérant</p> <p>4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)</p> <p>4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (AVG)</p> <p>4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AR)</p> <p>5.1.3.b.2. ROULEMENTS DE ROUES : Roulement de roue trop serré, bloqué (ARD)</p> <p>5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG,AVD)</p> <p>Défaillances mineures</p> <p>2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif</p> <p>3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)</p> <p>4.5.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation (AVD)</p> <p>4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)</p> <p>5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/10/2018:113286 Km / 05/11/2020:164092 Km /</p>						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
13/01/2023							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGREMENT : S021F097							
(9) RAISON SOCIALE : AM CONTROLE TECHNIQUE							
(3) COORDONNÉES :							
RUE LAUTERBACH							
21600 LONGVIC							
03.80.38.36.67							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
NOM ET PRENOM : AMBROSIONI Gilbert							
N° D'AGREMENT : 021F1136							
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
DL-343-HQ (F)	29-10-2014	29-10-2014					
Marque	Désignation commerciale						
DACIA	DUSTER						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
UU1HSDADF51602383	N1	CTTE					
Type/CNIT	Energie						
U10DACVP0009696	GO						
Document(s) présenté(s)							
Certificat d'immatriculation							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
194961	M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
	Ripage (-8 à + 8 m/km)	+9.5m/km					
	Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$)	2%		5%			
	Forces verticales	848daN			530daN		
	Frein de service						
	Forces de freinage	338daN	310daN	167daN	163daN		
	Déséquilibre (<20%)	9%		3%			
	Force de freinage (efficacité)	338daN	310daN	167daN	163daN		
	Taux d'efficacité ($\geq 50\%$)	70%					
	Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$)	21%					
	Opacité des fumées ($\leq 0.51m^{-1}$)	C2:0.12	C3:0.15	C4:0.28	Moyenne:0.19		
	Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G:+2.0%		D:+1.5%			
	Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	G:-4.0%		D:+1.5%			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							