

VILLE DE DAX  
14 RUE ST PIERRE  
BP 50344  
40107 DAX CEDEX

Affaire suivie par : F. PEÑA  
Référence : EN21/09/502  
Point de consommation n°1338001

**Objet : Certificat de raccordement au réseau d'assainissement**  
Adresse du bien contrôlé : **18 RUE THORE**

Dax, le 10 septembre 2021

Madame, Monsieur,

En réponse à votre demande de renseignements concernant le bien cité en objet, et après enquête du 09/09/2021, le service a constaté les éléments suivants :

- **Immeuble desservi par le réseau public d'assainissement :**  
 OUI     NON
- **Immeuble raccordé au réseau public d'assainissement :**  
 OUI     NON     Pas de signe apparent de raccordement le jour de la visite
- Dans le cadre du contrôle de raccordement et sur la base des éléments présentés le jour de la visite, le Service a constaté des éléments mettant en cause la conformité des installations d'assainissement du bien :  
**Absence de bac à graisse, impossible de vérifier la présence d'une fosse septique, non séparation des eaux usées et des eaux pluviales, absence de regard de façade EP, ...**

Nous vous invitons à prendre contact avec une entreprise spécialisée afin de réaliser une étude pour la mise en conformité de votre système d'assainissement.

La plaquette ci-jointe synthétise la réglementation en vigueur et vous permet de mieux comprendre les exigences en matière de gestion des eaux usées et des eaux pluviales.

Pour le Président,  
Le Directeur du Service Public de l'eau



Marc BRASQUET

Ce document a une durée de validité de 1 an à compter de sa date de réalisation, sous réserve de travaux ultérieurs susceptibles de remettre en cause les conclusions.