



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **K006391388**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

28/08/2019

N° DU PROCÈS-VERBAL

19104910

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/08/2020

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S074K090

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 365, avenue des Jourdiés

74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 074K7020

NOM ET PRÉNOM : ZANCANARO ADRIEN

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

7255 WL 74 (F)

29/07/1999

29/07/1999

Marque

Genre

Carrosserie

MAN

CAM

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

WMAL900566Y048290

N3

Type/CNIT

Énergie

L90P18XK1D

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

84375

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

COMMENTAIRES :

OPACITÉ DES FUMÉES : Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :

Efficacité globale (≥ 45%) : global: 62%

Efficacité par essieu : E1: 63% E2: 61%

Déséquilibre (< 20%) : E1: 2% E2: 4%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 24%**Frein de secours :**

Efficacité globale (≥ 23%) : global: 24%

Efficacité par essieu : E2: 47%

Déséquilibre (< 30%) : E2: 13%

Feux de croisement (-0,5% à -3%) : G: -2.5% D: -1.9% h: de 0,8 m à 1 m**État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :**

Véhicules non aménagés pour le transport de charges autres que celles prévues pour leur usage