


| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|--|--|
| PLANCHE DE REPERAGE USUEL | | | <i>Adresse de l'immeuble:</i> 12 rue de Saint Agnan 58200 COSNE COURS SUR LOIRE | |
| <i>N° dossier:</i> 2020-01-203 | | | | |
| <i>N° planche:</i> 1/7 | <i>Version:</i> 1 | <i>Type:</i> Croquis | | |
| <i>Origine du plan:</i> Cabinet de diagnostic | | | <i>Bâtiment – Niveau:</i> Parties communes - RDC | |



Document sans échelle remis à titre indicatif

Sous-sol



RDC


Sous-sol




1er étage



2ème étage




3ème étage




| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| PLANCHE DE REPERAGE USUEL | | | <i>Adresse de l'immeuble:</i> | 12 rue de Saint Agnan 58200 COSNE COURS SUR LOIRE |
| <i>N° dossier:</i> 2020-01-203 | | | | |
| <i>N° planche:</i> 2/7 | <i>Version:</i> 1 | <i>Type:</i> Croquis | | |
| <i>Origine du plan:</i> Cabinet de diagnostic | | | <i>Bâtiment – Niveau:</i> | Local Commercial N°1 - Sous sol |

Document sans échelle remis à titre indicatif


Sous-sol



RDC




Rez de jardins




| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|--|--|
| PLANCHE DE REPERAGE USUEL | | | <i>Adresse de l'immeuble:</i> 12 rue de Saint Agnan 58200 COSNE COURS SUR LOIRE | |
| <i>N° dossier:</i> 2020-01-203 | | | | |
| <i>N° planche:</i> 4/7 | <i>Version:</i> 1 | <i>Type:</i> Croquis | | |
| <i>Origine du plan:</i> Cabinet de diagnostic | | | <i>Bâtiment – Niveau:</i> Local commercial n°3 - Rez de jardin | |

Document sans échelle remis à titre indicatif



| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|--|--|
| PLANCHE DE REPERAGE USUEL | | | <i>Adresse de l'immeuble:</i> 12 rue de Saint Agnan 58200 COSNE COURS SUR LOIRE | |
| <i>N° dossier:</i> 2020-01-203 | | | | |
| <i>N° planche:</i> 5/7 | <i>Version:</i> 1 | <i>Type:</i> Croquis | | |
| <i>Origine du plan:</i> Cabinet de diagnostic | | | <i>Bâtiment – Niveau:</i> Appartement droit N°2 - 1er étage | |


Document sans échelle remis à titre indicatif




| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|--|--|
| PLANCHE DE REPERAGE USUEL | | | <i>Adresse de l'immeuble:</i> 12 rue de Saint Agnan 58200 COSNE COURS SUR LOIRE | |
| <i>N° dossier:</i> 2020-01-203 | | | | |
| <i>N° planche:</i> 6/7 | <i>Version:</i> 1 | <i>Type:</i> Croquis | | |
| <i>Origine du plan:</i> Cabinet de diagnostic | | | <i>Bâtiment – Niveau:</i> Appartement gauche N°1 - 1er étage | |

Document sans échelle remis à titre indicatif

2ème étage



1er étage et demi



| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| PLANCHE DE REPERAGE USUEL | | | <i>Adresse de l'immeuble:</i> | 12 rue de Saint Agnan 58200 COSNE COURS SUR LOIRE |
| <i>N° dossier:</i> 2020-01-203 | | | | |
| <i>N° planche:</i> 7/7 | <i>Version:</i> 1 | <i>Type:</i> Croquis | | |
| <i>Origine du plan:</i> Cabinet de diagnostic | | | <i>Bâtiment – Niveau:</i> | Appartement N°3 - 2ème étage |

Document sans échelle remis à titre indicatif

