



N° d'imprimé : J004667670

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
 23/03/2022

N° DU PROCÈS-VERBAL
 22030171

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
 22/09/2022

Défaillances mineures

6.1.1.c.1. ETAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 1, Essieu 2)

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
 N° D'AGREMENT : **S080J072**
 (9) RAISON SOCIALE : **AUTOVISION PL**
 (3) COORDONNÉES :
 ZI
 20 VOIE MICHEL DEBRAY
 80100 ABBEVILLE
 03.22.28.89.59.

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
 N° D'AGREMENT : 080J7017
 NOM ET PRENOM : **Laurent CAHON**
 SIGNATURE

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays BB-078-JH (F)	Date d'immatriculation 08/10/2020	Date de 1ère mise en circulation 22/03/2007
Marque HEULIEZ	Genre TCP	Carrosserie BUS
(1) N° dans la série du type (VIN) VJ1GX586H5C001068	(5) Catégorie internationale M3	
Type/CNIT GX586HC	Energie GO	
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
 402449

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 ETAT DE CHARGE : A vide
 CATEGORIE DU VEHICULE :
 Véhicule de transport en commun de personnes

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Opacité des fumées (≤3.00m-1) :

C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :

Efficacité globale (≥ à 50%) : 60%
 Efficacité par essieu : E1 : 66% E2 : 57%
 Déséquilibre (<20%) E1 : 6% E2 : 7%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 28%

Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-2.1% D:-2.1% h<0,8m