



N° d'imprimé : J004424972 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																														
Contrôle technique périodique	19/08/2020	20021740																														
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																															
Favorable	Défaillances mineures																															
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	1.2.1.f.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Freinage résiduel anormal (Essieu 2 Droite) 2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (Essieu 1 Arrière Droite) 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE DU PARE-BRISE : Balai d'essuie-glace défectueux (Avant Droite) 4.11.1.b.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) : Câblage légèrement détérioré (Essieu 1 Droite Intérieur) 4.2.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation (Arrière Droite) 4.3.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Mauvaise fixation du feu (Arrière Droite) 4.4.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Mauvaise fixation (Arrière Droite) 4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (Avant Droite, Avant Gauche) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche) 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute (Gauche Latéral Inférieur) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Arrière Droite Supérieur) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (Gauche Latéral) 7.11.1.a.1. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle																															
18/08/2021																																
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																
Contrôle technique périodique																																
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																
N° D'AGREMENT : S072J102 (9) RAISON SOCIALE : AUTOVISION PL (3) COORDONNÉES : 12 RUE PIERRE MARTIN 72000 LE MANS 02 43 61 09 77																																
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																
N° D'AGREMENT : 072J7013 NOM ET PRENOM : Jonathan GRAFFIN SIGNATURE : 																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>(2) Immatriculation et pays</th> <th>Date d'immatriculation</th> <th>Date de 1ère mise en circulation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8020 VS 72 (F)</td> <td>10/06/1999</td> <td>10/06/1999</td> </tr> <tr> <th>Marque</th> <th>Genre</th> <th>Carrosserie</th> </tr> <tr> <td>RENAULT</td> <td>VASP</td> <td>INCENDIE</td> </tr> <tr> <th>(1) N° dans la série du type (VIN)</th> <th colspan="2">(5) Catégorie internationale</th> </tr> <tr> <td>VF640ACE500005103</td> <td colspan="2">N3</td> </tr> <tr> <th>Type/CNIT</th> <th colspan="2">Energie</th> </tr> <tr> <td>40ACE5</td> <td colspan="2">GO</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Document(s) présenté(s)</th> </tr> <tr> <td colspan="3">Certificat d'immatriculation</td> </tr> </tbody> </table>	(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	8020 VS 72 (F)	10/06/1999	10/06/1999	Marque	Genre	Carrosserie	RENAULT	VASP	INCENDIE	(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		VF640ACE500005103	N3		Type/CNIT	Energie		40ACE5	GO		Document(s) présenté(s)			Certificat d'immatriculation			<p>COMMENTAIRES : Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement</p> <p><i>FPTL.</i></p> 	
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation																														
8020 VS 72 (F)	10/06/1999	10/06/1999																														
Marque	Genre	Carrosserie																														
RENAULT	VASP	INCENDIE																														
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale																															
VF640ACE500005103	N3																															
Type/CNIT	Energie																															
40ACE5	GO																															
Document(s) présenté(s)																																
Certificat d'immatriculation																																
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																
33460																																
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																															
ETAT DE CHARGE : En charge CATEGORIE DU VEHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises	Frein de service : Efficacité globale (≥ à 45%) : 65% Efficacité par essieu : E1 : 73% E2 : 59% Déséquilibre (<20%) E1 : 9% E2 : 8% Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 25%																															
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																
	Feux de croisement (-0.5% à -3.0%) : G:-0.9% D:-1.2% 0,8≤h≤1,0m Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G:+2.0%																															