



N° d'imprimé : Z 002692494

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	28/09/2021	21090312
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	<p>La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique.</p> <p><b>DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :</b></p> <p>0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme</p> <p>3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE DU PARE-BRISE : Balai d'essuie-glace défectueux (Avant)</p> <p>8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important</p> <p>Codes(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0563</p>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
05/09/2022		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S035Z135		
(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE BAHU POIDS LOURDS SARL CHATEAUBOURG TEST POIDS LOURDS		
(3) COORDONNÉES : ZA LA HAYE FONTENY (02.99.04.68.42) 35220 CHATEAUBOURG		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 035Z7036		
NOM ET PRÉNOM : ANGIN SAMUEL		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
DG-841-CQ (F)	26/05/2014	21/02/2007
Marque	Genre	Carrosserie
IVECO	CAM	FOURGON
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
ZCFA1AD0302504580	N2	
Type/CNIT	Énergie	
LA1A1843P44	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
276 487		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
ÉTAT DE CHARGE : En charge		<p>Opacité des fumées (&lt;= 1.04 m-1) C1 : &lt;0.10 m-1 C2 : &lt;0.10 m-1</p> <p>Frein de service : Efficacité globale (&gt;=45%) : 63% Efficacité par essieu : E1 : 68% E2 : 61% Déséquilibre (&lt;20%) : E1 : 9% E2 : 7%</p> <p>Frein de stationnement : Efficacité (&gt;=18%) : 26 %</p> <p>Frein de secours : Efficacité globale (&gt;=23%) : 26% Efficacité par essieu : E2 : 40% Déséquilibre (&lt;30%) : E2 : 15%</p> <p>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G : -1.9% D : -1.0% h &lt;0.8m</p>
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises		
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° : 21089701 DATE : 06/09/2021		
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S035Z135		