

ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE



NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	22/01/2020	20004202
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	DÉFAILLANCES MINEURES : 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF D'INSPECTION PÉRIODIQUE DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
21/01/2021		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S067K207		
(9) RAISON SOCIALE :		
(3) COORDONNÉES :		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT :		
NOM ET PRÉNOM :		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BW-361-BC (F)	12/02/2015	17/01/2003
Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES	CAM	BEN AMO
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
WDB9502031K778052	N3	
Type/CNIT	Énergie	
B2540NL45M	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
547003		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
ÉTAT DE CHARGE : Chargé		Opacité des fumées ($\leq 3.00 \text{ m}^3$) : C2: 0.11 m^3 C3: 0.12 m^3 C4: 0.10 m^3 Moyenne: 0.11 m^3 Efficacité du frein de service et du frein de secours : Service ($\geq 50\%$) : global: 69% Secours ($\geq 25\%$) : indépendance des circuits Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 35% Feux de croisement (-0,5% à -3%) : G: -1.5% D: -0.5% h: < 0,8 m
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
Attestation délivrée le 14/10/2021 par le réseau Auto Bilan France DEKRA Automotive Centre d'affaires La Boursidière, Rue de la Boursidière - Bâtiment H CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex Tel : 01 30 69 52 00		