



## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **K007385695**

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| <b>NATURE DU CONTRÔLE</b>   | <b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>  | <b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>  |
| Contrôle technique périodique   | 15/06/2021                   | 21121301  |
| <b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>   |                              | <b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>   |
| Favorable   |                              |   |
| <b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>                                 |                              |   |
| 14/06/2022  |                              |   |
| <b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>  |                              |   |
| Contrôle technique périodique   |                              |   |
| <b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>                                       |                              |   |
| N° D'AGRÈMENT : S069K198  |                              |   |
| (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE  |                              |   |
| (3) COORDONNÉES : Zone Portuaire CNR<br>Avenue du Rhône<br>69360 SEREZIN DU RHONE |                              |   |
| <b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>   |                              |   |
| N° D'AGRÈMENT : 069K7048  |                              |   |
| NOM ET PRÉNOM : LEVEQUE ROMAIN  |                              |   |
| SIGNATURE :   |                              |   |
| <b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>   |                              |   |
| (2) Immatriculation et pays   | Date d'immatriculation       | Date de 1ère mise en circulation  |
| BB-092-YZ (F)   | 11/05/2015                   | 21/10/2010  |
| Marque  | Genre                        | Carrosserie   |
| RENAULT   | CAM                          | BENNE   |
| (1) N° dans la série du type (VIN)  | (5) Catégorie internationale |   |
| VF644AGE000007713   | N2                           |   |
| Type/CNIT   | Énergie                      |   |
| 44AGECC35   | GO                           |   |
| Document(s) présenté(s)   |                              |   |
| Certificat d'immatriculation  |                              |   |
| <b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>   |                              |   |
| 14089   |                              |   |
| <b>INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES</b>   |                              | <b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>   |
| ÉTAT DE CHARGE : En charge  |                              | <b>Opacité des fumées (<math>\leq 1.50 \text{ m}^{-1}</math>) :</b><br>C1: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$<br><b>Frein de service :</b><br>Efficacité globale ( $\geq 45\%$ ) : global: 63%<br>Efficacité par essieu : E1: 69% E2: 59%<br>Déséquilibre ( $< 20\%$ ) : E1: 5% E2: 9%<br><b>Frein de stationnement :</b> Efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 26%<br><b>Frein de secours :</b><br>Efficacité par essieu : indépendance des circuits<br><b>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :</b> G: -0.5% D: -1.2% h: $< 0,8 \text{ m}$ |
| CATÉGORIE DU VÉHICULE :   |                              |   |
| Véhicule à moteur de transport de marchandises                                    |                              |   |
| <b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>                         |                              |   |