



N° d'imprimé : J004742067 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	25/02/2022	22088796

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE **(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/02/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S017J084**
 (9) RAISON SOCIALE : **AUTOVISION PL**
 (3) COORDONNÉES :
 Z.I DE PERIGNY
 RUE A.BERGES
 17180 PERIGNY
 05.46.37.26.54

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 017J7022
 NOM ET PRENOM : **Florian BEAUBEAU**
 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
2822 XE 17 (F)	18/03/2002	18/03/2002
Marque	Genre	Carrosserie
IVECO	CAM	PLATEAU
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
ZCFA6591102377527	N2	
Type/CNIT	Energie	
LA651333A33	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

147488

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge
 CATEGORIE DU VEHICULE :
 Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Défaillances mineures

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREIN : Usure importante (Essieu 1, Essieu 2)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤1.02m-1) :
 C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :
 Efficacité globale (≥ à 45%) : 77%
 Efficacité par essieu : E1 : 79% E2 : 77%
 Déséquilibre (<20%) E1 : 2% E2 : 6%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 40%
Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-0.5% D:-1.0% h<0,8m