



N° d'imprimé : Z 002807261

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/07/2022	22085772
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	<p>DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :</p> <p>0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles</p> <p>0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme</p> <p>2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal</p> <p>3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant Gauche Inférieur)</p> <p>3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement (Avant)</p> <p>4.2.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation (Latéral Gauche)</p> <p>4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche, Droite)</p> <p>6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Arrière)</p> <p>6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Inférieur)</p> <p>6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 2 Gauche)</p> <p>7.8.1.a.1. INDICATEUR DE VITESSE : Non-conforme aux exigences</p> <p>7.11.1.a.1. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle</p> <p>COMMENTAIRE(S) :</p> <p>Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré</p>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
18/07/2023		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S061Z038		
(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE POIDS LOURDS 61 SARL CPL61		
(3) COORDONNÉES : 17 rue François Arago 61000 ALENCON		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 061Z7008		
NOM ET PRÉNOM : GAVORY MAXIME		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
7037 RQ 61 (F) 12/12/1989 12/12/1989		
Marque Genre Carrosserie		
RENAULT VASP INCENDIE		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale		
VF6BA03A000011563 N3		
Type/CNIT Énergie		
BA03X23300 GO		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
27 773		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge	Opacité des fumées ($\leq 2.3 \text{ m}^{-1}$)	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : /véhicule à moteur de transport de marchandises	C1 : 0,38 m^{-1} C2 : 0,2 m^{-1}	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :	Frein de service :	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	Efficacité globale ($\geq 45\%$) : 57%	
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :	Efficacité par essieu : E1 : 68% E2 : 51%	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	Déséquilibre ($< 20\%$) : E1 : 12% E2 : 5%	
	Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 34 %	
	Frein de secours :	
	Efficacité globale ($\geq 23\%$) : indépendance des circuits	
	Déséquilibre ($< 30\%$) : indépendance des circuits	
	Feux de croisement ($-0,5\%$ à $-2,5\%$) : G : -2.2% D : -2.1% h $< 0.8\text{m}$	
	Feux de brouillard avant ($-1,0\%$ à $-3,5\%$) : G : -4.0% D : +2.0%	