



N° d'imprimé : J004623357

**PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	23/09/2021	21024594		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures</b>			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : État du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle			
22/10/2021	1.1.10.g.2. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) : Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur de détection de niveau insuffisant du liquide			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (Avant)			
Contre-visite	4.5.3.a.2. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Totalement inopérante			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (Essieu 2 Arrière Droite Milieu Inférieur)			
N° D'AGREMENT : S072J102	6.2.2.c.2. FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses (Essieu 1 Arrière Droite Latéral, Essieu 1 Arrière Gauche Latéral)			
(9) RAISON SOCIALE : AUTOVISION PL	<b>Défaillances mineures</b>			
(3) COORDONNÉES : 12 RUE PIERRE MARTIN	0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme			
72000 LE MANS 02 43 61 09 77	3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE DU PARE-BRISE : Balai d'essuie-glace défectueux (Avant)			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement (Avant)			
N° D'AGREMENT : 072J7013	5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Essieu 1 Gauche)			
NOM ET PRENOM : Jonathan GRAFFIN	6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 1 Droite Latéral, Essieu 1 Droite Latéral Intérieur Supérieur, Essieu 1 Gauche Latéral, Essieu 1 Gauche Latéral Intérieur Supérieur, Droite Latéral, Gauche Latéral)			
SIGNATURE :	<b>COMMENTAIRES :</b> Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays			Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
4708 WC 72 (F)			08/02/2001	14/02/1990
Marque			Genre	Carrosserie
RENAULT			CAM	PTE VOIT
(1) N° dans la série du type (VIN)			(5) Catégorie internationale	
VF640ABE000001200	N3			
Type/CNIT	Energie			
40ABEI457	GO			
Document(s) présenté(s)	Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	212813			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
ETAT DE CHARGE : En charge	<b>Opacité des fumées (<math>\leq 2.41m^{-1}</math>) :</b> C1:0.26m <sup>-1</sup> C2:0.29m <sup>-1</sup>			
CATEGORIE DU VEHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises	<b>Frein de service :</b> Efficacité globale ( $\geq 45\%$ ) : 64% Efficacité par essieu : E1 : 64% E2 : 63% Déséquilibre (<20%) E1 : 6% E2 : 2%			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	<b>Frein de stationnement :</b> Efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 24%			
	<b>Feux de croisement (-0.5% à -3.0%) :</b> G:-2.6% D:-2.7% 0,8sh $\leq 1,0m$			

REFORME