



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z 002160927

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		29/04/2022	22000855
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme	
28/04/2023		0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme	
Contrôle technique périodique		1.1.21.b.1. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET : Fuite d'air ou d'antigel (Essieu 2)	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 2)	
N° D'AGRÉMENT : S042Z155		2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité	
(9) RAISON SOCIALE : SL TRUCKS		2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (Essieu 1 Gauche)	
(3) COORDONNÉES : 17 - 19 RUE DE MEONS		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Gauche Supérieur)	
42000 SAINT ETIENNE		COMMENTAIRES :	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		Véhicule équipé d'un échappement vertical situé en position centrale et ne permettant pas l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement	
N° D'AGRÉMENT : 057K7000			
NOM ET PRÉNOM : DEMONT OLIVIER			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
746 WR 42 (F)	17/03/1995	17/03/1995	
Marque	Genre	Carrosserie	
RENAULT	CAM	BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
VF6BA07B100002879	N3		
Type/CNIT	Énergie		
BA07B1X41	GO		
Document(s) présenté(s)			
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
75772			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En Charge		Frein de service :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises		Efficacité globale (≥ à 45%) : 56%	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		Efficacité par essieu : E1 : 68% E2 : 48%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 8% E2 : 20%	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :	Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18) : 23%	
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :		Frein de secours :	
		Efficacité globale (≥ à 23%) : 23%	
		Efficacité par essieu : E2 : 38%	
		Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 18%	
		Feu de croisement (-0.5% à -3%) : G : -1.3% D : -1.6% 0.8 ≤ h ≤ 1.0 m	