Certificat d'...

MS526

N° Immatriculation — Date de 1ère immatriculation

A. CE-535-ZN — B 22/11/2000

C.1 EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST

C.4a EST LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

C.4.1

C.3 215 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

76650 PETIT COURONNE

D.1 RENAULT

D.2 33DXB2X — D.2.1

E. VF633DXB000100882

D.3

F.1 0 — F.2 26000 — F.3 29500

G 0 — G.1 12320

J — J.1 CAM — J.2 — J.3 BENNE 1

K

P.1 0 — P.2 0 — P.3 GO — P.6 26

Q 0.00 — S.1 3 — S.2 0 — U.1 83

U.2 1500 — V.7 0 — V.9

X.1 VISITE AVANT LE 22/12/2012

Y.1 228 — Y.2 285

Y.3 0 — Y.4 4

Y.5 2.5 — Y.6 519.5

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation,
la sous directrice de la circulation
et de la sécurité routières

A. Lebrun

Anne LEBRUN

H

I 10/05/2012

Z.1

Z.2

Z.3

Z.4

COUPON DÉTACHABLE

Certificat d'immatriculation

CE-535-ZN 10/05/2012

2012CD71660

VF633DXB000100882

RENAULT

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST

...0044226CAM<<<

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

mprimé : J004020949

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/01/2019	19031770

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/01/2020

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

'AGREMENT : **S076J185**
RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL
COORDONNÉES :
UE PIERRE GILLES DE GENNES

6150 ST JEAN DU CARDONNAY
2.35.78.77.33

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

'AGREMENT : 076J7042
ET PRENOM : Eric NICOLLE
IATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
E-535-ZN (F)	24/10/2018	22/11/2000

Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	CAM	BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VF633DXB000100882	N3

Type/CNIT	Energie
33DXB2X	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

539110

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DE CHARGE : En charge
GORIE DU VEHICULE :
cule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Droite, Gauche)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant, Arrière, Droite, Gauche)

COMMENTAIRES :

Véhicule équipé d'un échappement vertical situé en position centrale et ne permettant pas l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement

115526

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 45%) : 64%
Efficacité par essieu : E1 : 65% E2 : 60% E3 : 67%
Déséquilibre (<20%) E1 : 3% E2 : 9% E3 : 4%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 36%

Feux de croisement (-0.5% à -3.0%) : G:-2.6% D:-2.5% 0,8≤h≤1,0m

3 004 000 001 07/18