



N° d'imprimé : **F045814906** **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/08/2020	20034978
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	

Défavorable pour défaillances majeures
 (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/10/2020

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S021F097**
 (9) RAISON SOCIALE : AM CONTROLE TECHNIQUE
 (3) COORDONNÉES :
 RUE LAUTERBACH
 21600 LONGVIC
 03.80.38.36.67

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : **AMBROSIONI Rémi**
 N° D'AGREMENT : **021F1047**
 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
ED-883-EY (F)	20-06-2016	20-06-2016
Marque	Désignation commerciale	
RENAULT	TRAFIC	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF14FL00255726491	N1	CTTE
Type/CNIT	Energie	
N10RENECT4983814	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

127742

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Défaillances majeures
 3.2.1.a.2. **ÉTAT DES VITRAGES** : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs (AV)

+ Cmd OK DYN AUTO
 + Poutre changée DYN AUTO OK
 + Contre visite ?
 Non effectuée

Ron Poud 25/01
 9h00.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	+7.5m/ km					
Dissymétrie suspension (≤30%)	7%		9%			
Forces verticales	1193daN			938daN		
Frein de service						
Forces de freinage	418daN	375daN	290daN	292daN		
Déséquilibre (<20%)	11%		1%			
Force de freinage (efficacité)	418daN	375daN	290daN	292daN		
Taux d'efficacité (≥50%)				64%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)				24%		
Opacité des fumées (≤0.51m⁻¹) C1:<0.10 C2:<0.10						
Feux croisement (-3.0% à -0.5%)	G: -1.4%		D: -0.7%			