

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

# AUTOSUR



N° d'imprimé : S 616232481

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CV Taxi ou transport avec chauffeur	23/06/2022	22029512
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique.	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b>	
17/05/2023	13/10/2018 : 196764km / 12/10/2019 : 206481km / 18/05/2022 : 213841km /	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÉMENT : S086S011		
(9) RAISON SOCIALE : LOUDUN AUTO BILAN		
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0549223458 17 RUE DES ARTISANS 86200 LOUDUN		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÉMENT : 086S0018		
NOM ET PRÉNOM : CORNILLEAU CHRISTOPHE		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation	
CZ-191-TJ (F) 22/10/2013	22/10/2013	
Marque Désignation commerciale		
FIAT DUCATO		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		
ZFA25000002396872 M1 VASP		
Type/CNIT Énergie		
250BMMFBDY1/MOD GO		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation.		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
213976	AVANT	ARRIÈRE
	G D	G D
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° : 22029081 DATE : 18/05/2022		
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S086S011		

