




N° d'imprimé : Z 200237564

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	15/10/2020	20006804
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable		<p>DÉFAILLANCES MINEURES</p> <p>0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles</p> <p>0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme</p> <p>3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant Droite)</p> <p>7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée (Gauche)</p> <p>COMMENTAIRES</p> <p>Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement</p>
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
14/10/2021		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S038Z197		
(9) RAISON SOCIALE : TECHNIC CONTROL TRUCK		
(3) COORDONNÉES : 201 Route du Ruisset ZAC du Ruisset 38360 NOYAREY		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 038Z7023		
NOM ET PRÉNOM : RASTELLI SYLVAIN		
SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
3817 TV 73 (F)	27/03/2003	27/03/2003
Marque	Genre	Carrosserie
VOLVO	CAM	BEN AMO
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
YV2J4CMC53B336210	N3	
Type/CNIT	Énergie	
FM6238AR237	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
433090		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
ÉTAT DE CHARGE : En charge		<p>Frein de service :</p> <p>Efficacité globale (≥ à 45%) : 59%</p> <p>Efficacité par essieu : E1 : 75% E2 : 58% E3 : 47%</p> <p>Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 12% E2 : 13% E3 : 10%</p> <p>Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 33%</p> <p>Frein de secours :</p> <p>Efficacité globale (≥ à 23%) : 33%</p> <p>Efficacité par essieu : E1 : 77% E2 : 37%</p> <p>Déséquilibre (< à 30%) : E1 : 14% E2 : 3%</p> <p>Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.1% D : -1.2% h : <0.8m</p> <p>Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : -1.9% D : -2.7%</p>
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		
Véhicule à moteur de transport de marchandises		
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER