



Am 34



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **K006794958**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	30/04/2020	20117045

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	<i>La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique</i>

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
19/04/2021

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S069K198
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE
(3) COORDONNÉES : Zone Portuaire CNR Avenue du Rhône 69360 SEREZIN DU RHONE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 069K7016
NOM ET PRÉNOM : BALANDREAU CEDRIC
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AY-883-AA (F)	31/07/2015	05/08/2010
Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	VASP	BOM
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
VF629CHB000001576	N3	
Type/CNIT	Énergie	
29CHB1DC237E12	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
150031

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ÉTAT DE CHARGE : A vide
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de secours :
 Efficacité par essieu : indépendance des circuits
État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :
 Bennes à ordures ménagères

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° : 20116958	DATE : 20/04/2020
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S069K198	

