



Fiche de méthodologie pour l'état des lieux des produits réformés

Cette procédure est mise en place pour éviter au maximum les vices cachés lors des ventes, merci. Cependant cette liste est seulement à titre informative car il peut avoir des pièces ou des problèmes mécaniques non répertoriés que l'on ne connaît pas.

Matériel : RENAULT KANGOO	Code : A517R Immat : 736 ASZ 35	Km : 276952 KM	ANNEE : 07/12/2006 CT : 26/11/2019
Vente Agorastore	<input checked="" type="checkbox"/>		
Etat général carrosserie: rayures sur l'ensemble de la carrosserie, aile avant gauche légèrement enfoncée Voir photos			
Problèmes mécanique : ne démarre pas, moteur HS, batterie HS, manque de puissance témoin injection allumé.			
Pneus : HS			
Freins : Disques et plaquettes HS			
Distribution + PAE: fait à 82000KM / 2010			
Batterie : HS OU à recharger			
Pièces enlevées ou hs	Date	NOM	Prénom
Pas de suivi mécanique			
Estimation du prix de vente: 200 euro		le : 27/05/2021	