



N° T73574061

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

## NATURE DU CONTRÔLE

VP Sanitaire

## DATE DU CONTRÔLE

12/11/2016

## N° DU PROCÈS-VERBAL

16072641

## IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033T009

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

ADRESSE : 573 ROUTE DE TOULOUSE  
33140 VILLENAVE D ORNON  
Tél : 05/56/87/09/99. - Fax : 05/56/75/93/17.

## IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : AMAR BAHIDA FETHIE

N° D'AGRÈMENT : 033Z0401

SIGNATURE :

## INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
CX-217-ST (F)	09/08/2013	09/08/2013

Genre	Marque	Type
VASP	NISSAN	M10NSSVS011K358

N° dans la série du type	Énergie
VSKF4A1A6UY641381	GO

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale
143223	PRIMASTAR

## TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : INTEGRAL

ADRESSE : 10 IMP DU BOIS DE LA GRANGE  
33610 CANEJAN

## RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :  
VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE AU PLUS TARD LE  
12/11/2017.

## DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

## Procès-verbal - Page 1 Sur 1

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation  
Version du logiciel : T07.02

1 - Défauts à corriger avec contre-visite : 0 (zéro)

2 - Défauts à corriger sans contre-visite : 1

5.2.6.2.1. BARRE STABILISATRICE (Y COMPRIS ANCRAGES) : Mauvaise fixation/liaison (Y compris silent-blocs et/ou articulations) AV

Ce procès-verbal contient 1 page

## MESURES

	AVANT	ARRIÈRE
Forces verticales (daN)	1213	860
Frein de service		
Force (daN)	G : 458 D : 479	G : 305 D : 327
Déséquilibre (%)	5	7
Force (daN)	G : 458 D : 479	G : 305 D : 327
Efficacité (%)	75	
Efficacité frein stationnement (%)	22	
Efficacité frein de secours (%)	—	
Suspension		
Déséquilibre (%)	4	1
Ripage (m/km)	+2.1	
Feux de croisement (%)	G : -1.9 D : -1.6	h : < 0,8 m
Feux antibrouillard (%)	G : — D : —	
Opacité des fumées (m-1)	C1 : <0.50	C2 : <0.50

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO