N° S 208422006

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE | 03/09/2014 | 14 001 167 |

## IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S026S079

RAISON SOCIALE : AUTOSUR / EURL SOPHITECH
Tel. : 04.75.59.17.46

ADRESSE :
LE SIRIUS - 105 ALLEE MARC SEGUIN
26760 BEAUMONT LES VALENCE

## IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : ROMAIN HUBNER

N° D'AGRÉMENT : 026S1025

SIGNATURE :

## INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° XXXXXXXXX DATE :

N° D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| N° d'immatriculation | Date immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| CJ-365-ZS (F) | 23/08/2012 | 28/05/2003 |

| Genre | Marque | Type |
|---|---|---|
| VP | CITROEN | MCT5002BP535 |

| N° dans la série du type | Énergie |
|---|---|
| VF7S1VJXB57933564 | GO |

| Kilométrage inscrit au compteur | Désignation commerciale |
|---|---|
| 092203 | SAXO |

## TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT

ADRESSE :
DE LA VEORE
310 ALLEE MARC SEGUIN
26760 BEAUMONT LES VALENCE

## DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

**Document(s) présenté(s) :**
- Certificat d'immatriculation.
Version du logiciel : S08.03

**Défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite**
2.3.1.1.1. SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION : Mauvais état et/ou anomalie de fixation.
3.3.1.1.1. ESSUIE-GLACE AV : Mauvais état.
3.3.2.1.1. LAVE-GLACE AV : Non fonctionnement.
4.1.1.1.1. FEU DE CROISEMENT : Réglage trop bas, D, G.
6.1.2.1.3. TRAVERSE : Déformation mineure, AV.

## RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

AU PLUS TARD :
- VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE LE 03/09/2016

## MESURES

**** FREINAGE ****
Essieu par essieu
AV : 235daN/236daN
AR : 73daN/ 70daN
Déséquilibre AV : 0% AR : 4%
Efficac. tot. : 64% Stationn. : 19%

**** POLLUTION OPACITE ****
C1 : 2.63m-1 C2 : 2.60m-1 C3 : 2.25m-1
C4 : 1.91m-1 C5 : 1.53m-1 K : 0.78m-1

**** ECLAIRAGE ****
Feux de croisement
Hauteur : h < 0.8m
AVG : **-3.2%** AVD : **-2.8%**

**** FORCES VERTICALES ****
Essieu AV : 630daN AR : 325daN

**** DIRECTION ****
Ripage essieu AV : +2.0m/km

**** SUSPENSION ****
Dissymétrie AV : 11% AR : 16%

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

PARAGON TRANSACTION