EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : D 094845960

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/07/2019	19065231

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/09/2019

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S006D185

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 142, Avenue de la Liberté
RN 7

06220 VALLAURIS

Tél : 04.93.63.67.00 Fax :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : FALLUEL OLIVIER

N° D'AGRÉMENT : 006S0222

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AB-099-AC(F)	03/06/09	03/06/09

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	BERLINGO FG800 1.4I

(1) N° dans la série du type	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7GCKFWC9N007379	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
GCKFWCGN	EN

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

113595

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : ARG

8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0420 P1669

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

0.6.1.a.1. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES : Absence du document d'identification complémentaire

1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREINS : Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts : AVD, AVG, ARD, ARG

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG

6.1.3.g.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection détériorés : C

6.1.3.i.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : ARD

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-15.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		7 %	
Forces verticales :	751 daN		587 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	237 daN	234 daN	185 daN	152 daN
Déséquilibre (< 20%) :	2 %		18 %	
Forces de freinage (efficacité) :	237 daN	234 daN	185 daN	152 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 60 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 %

Émissions à l'échappement

CO Ralenti (≤ 0,3) : 0.11 CO ralenti accéléré (≤ 0,2) : 0.06 Lambda (0,97 à 1,03) : 1.001

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : -2.3 % -1.6 %