

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



AUTO SECURITE

N° C92162464

NATURE DU CONTRÔLE

CV Taxi

DATE DU CONTRÔLE

22/06/2011

N° DU PROCÈS-VERBAL

11022935

VISITE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : 11022449
NOM DU CENTRE : S040C056
DATE : 12/05/2011

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S040C056
NOM DU CENTRE : EI CONTROLE AUTO PONTONX
ADRESSE : 15 CHEMIN DE BOIS
40465 PONTONX SUR ADOUR
Tél : 0558575455 - Fax : 0558575456

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

PATRICK BATS 040C0141

CACHET DU CENTRE

VISA DU CONTRÔLEUR

CONTRÔLE AUTO PONTONX
15 Chemin de Bois
40465 PONTONX SUR ADOUR
SIRET : 452 032 409 00019
TEL : 05 58 57 54 55

Handwritten signature: P. Bats

VÉHICULE CONTRÔLÉ

N° Immatriculation : AR-107-WWV
Date 1ère mise en circulation : 08/05/2010

Genre : VP
Marque : VOLKSWAGEN
Type : M10VWGP004D131

N° dans la série du type : WWZZZ3CZAP044665
En. : GO
Puiss. : 6

Kilométrage inscrit au compteur : 74185
Désignation commerciale du véhicule : PASSAT

(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

PROPRIÉTAIRE

Nom, Prénom : BNP PARIBAS LEASE GROUP
Domicile : 12 RUE MASSENA

Code Postal - Commune : 33700 MERIGNAC

NATURE ET DATE DE LA PROCHAINE VISITE

VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE AU PLUS TARD LE
12/05/2012.

Nom et signature de la personne ayant présenté le véhicule à la visite et qui a pris connaissance des résultats

ATTENTION IMPORTANTES AU VERSO

Version logiciel : C03.02

RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS

Procès-verbal - Page 1 Sur 1


ATTENTION : procès-verbal de contre-visite. Pour connaître l'état complet du véhicule, consulter le procès-verbal d'origine.

Documents présentés :
A1 - Certificat d'immatriculation

1 - Défauts à corriger avec contre-visite : 0 (zéro)

2 - Défauts à corriger sans contre-visite : 0 (zéro)

Ce procès-verbal contient 1 page



AUTO SECURITE

MESURES

| | AVANT | ARRIERE |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Forces verticales (daN) | --- | --- |
| Frein de service | | |
| Force max. (daN) | G : --- D : --- | G : --- D : --- |
| Force R/R (daN) | G : --- D : --- | G : --- D : --- |
| Déséquilibre (%) | --- | --- |
| Efficacité (%) | --- | --- |
| Efficacité frein stationnement (%) | --- | --- |
| Efficacité frein de secours (%) | --- | --- |
| Suspension | | |
| Déséquilibre (%) | --- | --- |
| Ripage (m/km) | --- | --- |
| Feux de croisement (%) | G : --- | D : --- |
| Plage | --- | --- |
| Pollution Opacité des fumées | Mesure 1 : --- m-1 | Mesure 2 : --- m-1 |