



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z 002325046

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	07/09/2021	21003093
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	DÉFAILLANCES MINEURES : 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière Droite Gauche) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Droite Gauche)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
06/09/2022		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S085Z116		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN CUGAND PL		
(3) COORDONNÉES : 169 IMPASSE FRANCOIS COUSSEAU ZONE ARTISANALE DU MORTIER OUEST 85610 CUGAND		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 085Z7011		
NOM ET PRÉNOM : GOBIN JULIEN		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
9324 XE 85 (F)	25/05/2005	25/05/2005
Marque	Genre	Carrosserie
TROUILLET	SREM	FOURGON
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
VGUST228027100105	04	
Type/CNIT	Énergie	
ST22801		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		
ÉTAT DE CHARGE : En Charge		
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises		
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : FF-380-GW		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
Frein de service : Efficacité globale (≥ à 43%) : 62% Efficacité par essieu : E1 : 61% E2 : 62% Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 5% E2 : 3% Frein de secours : Indépendance des circuits		

XXXXXXXXXX

CT XX/XX/XXXX

N° d'agrément : XXXXXXXX

N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXX

N° d'imprimé : Z 002325046