



N° d'imprimé : F045619932 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

(1) NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/06/2020	20199039

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	Défaillances mineures 6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/06/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 18/06/2021

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S038F051**

(9) RAISON SOCIALE : AUTOTEST DE VILFONTAINE

(3) COORDONNÉES :
Z.A. LA CRUZILLE
1 RUE EMILE ROMANET
38090 VILFONTAINE
TEL 04.74.96.69.09 / FAX 04.74.96.64.52

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : CHABOUD Jean-Marc
N° D'AGREMENT : 038F0100
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
262 DDV 38 (F)	15-07-2008	15-07-2008
Marque	Désignation commerciale	
CITROEN	NEMO	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7AA8HSC84203841	N1	CTTE
Type/CNLT	Energie	
AA8HSC	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

116247

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-1.6m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		2%			16%	
Forces verticales		778daN			517daN	
Frein de service						
Forces de freinage	251daN		267daN	175daN		157daN
Déséquilibre (<20%)		6%			11%	
Force de freinage (efficacité)	251daN		267daN	175daN		157daN
Taux d'efficacité (≥50%)				65%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)				23%		
Opacité des fumées (≤1.50m ⁻¹)	C1:<0.10	C2:<0.10				
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G: -1.1%		D: -1.7%		