



N° d'imprimé : J004386861 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	11/08/2021	21023003

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

10/08/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S052J033**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
 ROUTE DE SEMOUTIERS

52000 SEMOUTIERS MON TSAON
 03.25.32.01.59

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 051K7009

NOM ET PRENOM : Jean-Luc BOURBOIT

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

AP-169-PP (F)

01/04/2010

17/02/2004

Marque

Genre

Carosserie

IVECO

CAM

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

WJMA1VNS10C126411

N3

Type/CNIT

Energie

PA1V3131D38

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

164609

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤3.00m-1) :

C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :

Efficacité globale (≥ à 45%) : 60%

Efficacité par essieu : E1 : 66% E2 : 56%

Déséquilibre (<20%) E1 : 9% E2 : 13%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 25%

Frein de secours :

Efficacité globale (≥ à 23%) : 25%

Efficacité par essieu : E2 : 44%

Déséquilibre (<30%) E2 : 21%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G: -2.0% D: -2.4% h<0,8m