



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **Z002171106**

NATURE DU CONTRÔLE Contre-visite	(3) DATE DU CONTRÔLE 04/04/2022	N° DU PROCÈS-VERBAL 22001714
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 28/09/2022	DÉFAILLANCES MINEURES : 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion Avant Arrière 8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S006Z124 (9) RAISON SOCIALE : CTPL CARROS (3) COORDONNÉES : ANGLE 18EME RUE 5EME AVENUE ZI DE CARROS LE BROC BP 319 06514 CARROS CEDEX TEL 04 93 08 36 14		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 006J7000 NOM ET PRÉNOM : CASTEU PASCAL SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation DM-774-XR (F) 29/12/2014 29/12/2014 Marque Genre Carrosserie KAPENA TCP BUS (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale ZCFC70C1105973892 M3 Type/CNIT Énergie M30KAPTC0006045 GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 50900		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉTAT DE CHARGE : A vide CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule de transport en commun de personnes IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES Feu de croisement (-0.5% à -3%) : G : -1.8 D : -0.8 0.8 = h = 1.0 m	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : 22001591 DATE : 29/03/2022 N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S006Z124		

XXXXXXXXXXXX

CT XX/XX/XXXX

N° d'agrément : XXXXXXXX
N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXX
N° d'imprimé : Z002171106

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX