



PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **J004573974**

NATURE DU CONTROLE		(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique		28/05/2021	21023722
(7) RESULTAT DU CONTROLE		(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE	
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures	
(8) LIMITE DE VALIDITE DU CONTROLE REALISE		1.2.1.a.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues (Essieu 2 Gauche)	
27/06/2021		1.3.1.a.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS : Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues (Essieu 2 Gauche)	
NATURE DU PROCHAIN CONTROLE		1.3.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS : Déséquilibre notable (Essieu 2)	
Contre-visite		1.4.1.a.2. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT : Frein inopérant d'un côté (Essieu 2 Gauche)	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTROLE		2.1.5.a.2. DIRECTION ASSISTÉE : Fuite de liquide ou fonctions affectées	
N° D'AGREMENT : S072J102		5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (Essieu 2 Gauche)	
(9) RAISON SOCIALE : AUTOVISION PL		5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (Essieu 2 Arrière Droite Milieu Inférieur)	
(3) COORDONNÉES : 12 RUE PIERRE MARTIN		8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (Essieu 1 Arrière Milieu Intérieur Inférieur)	
72000 LE MANS 02 43 61 09 77		Défaillances mineures	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme	
N° D'AGREMENT : 072J7013		0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme	
NOM ET PRENOM : Jonathan GRAFFIN		0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme	
SIGNATURE :		1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 2)	
IDENTIFICATION DU VEHICULE		6.2.9.b.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Accessoire ou équipement non conforme aux exigences (Arrière Gauche Supérieur, Extérieur)	
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	7.7.1.c.1. AVERTISSEUR SONORE : Non-conforme aux exigences	
5674 VV 72 (F)	14/10/1999	COMMENTAIRES :	
Marque	Genre	Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré	
RENAULT	VASP	Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement	
Carrosserie	(1) N° dans la série du type (VIN)		
INCENDIE	VF640APA000000148		
	(5) Catégorie internationale		
	N3		
Type/CNIT	Energie		
40APA1A37	GO		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMETRAGE RELEVÉ			
26548			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES REALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ETAT DE CHARGE : En charge		Frein de service :	
CATEGORIE DU VEHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises		Efficacité globale (≥ à 45%) : 57%	
		Efficacité par essieu : E1 : 72% E2 : 48%	
		Déséquilibre (<20%) E1 : 3% E2 : 27%	
		Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 29%	
		Frein de secours :	
		Efficacité globale (≥ à 23%) : 29%	
		Efficacité par essieu : E2 : 47%	
		Déséquilibre (<30%) E2 : 31%	
		Feux de croisement (-1.0% à -3.0%) : G:-1.3% D:-2.2% 1,0<h≤1,2m	
INFORMATIONS SUR LE CONTROLE TECHNIQUE DEFAVORABLE			

5674 VV 72

CT 27/06/2021

N° d'agrément : S072J102
N° de série : VF640APA000000148
N° d'imprimé : J004573974

S072J102
S 27/06/2021
5674 VV 72