



Z 002060003

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 29/05/2018	N° DU PROCÈS-VERBAL 18003199
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 28/05/2019	DÉFAILLANCES MINEURES : 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Droite)	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique	COMMENTAIRES : Echappement du véhicule en position centrale et ne permettant pas l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE S095Z119 SOECO CHEMIN DE SAINT PRIX 95150 TAVERNY		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 095Z7047 DELAPORTE KELIAN		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE EM-037-TV (F) 29/05/2017 21/04/2008 RENAULT CAM FOURGON VF644AGL000002296 N3 44AGL5 GO Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 236918		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES En charge Véhicule à moteur de transport de marchandises		
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	Frein de service : Efficacité globale (E1 à E5) : 51- Efficacité par essieu : E1: 53 E2: 50- Déséquilibre (<200) E1: 30 E2: 4- Frein de stationnement : Efficacité du frein de stationnement : 18 : 6- Frein de secours : Efficacité globale (E6 à E8) : indépendance des circuits Décélération 0,07/m² : indépendance des circuits Feux de croisement (-0.5% à -2.5 %) : G: 41.0 D: 42.0 à 0,8 m	