



N° 81

N° d'imprimé : F043555222

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	04/12/2019	19041420


(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
03/12/2021

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

MAIRIE DE CLAMART
 GARAGE MUNICIPAL
 TEL : 01 46 62 37 04

- Défaillances mineures**
- 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
 - 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (D)



circulation en

435 ESC 92 (F) 27-12-2005 27-12-2005

Marque Désignation commerciale

RENAULT CLIQ

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF1CR1G0H34980267 M1 VP

Type/CNIT Énergie

MRE5011EK999 GO

Document(s) présent(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
50882

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-7.5m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		11%			15%	
Forces verticales		767daN			467daN	
Frein de service						
Forces de freinage	258daN		243daN	168daN		165daN
Déséquilibre (<20%)		6%			2%	
Force de freinage (efficacité)	258daN		243daN	168daN		165daN
Taux d'efficacité (≥50%)				67%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)				20%		
Opacité des fumées (≤1.16m⁻¹)	C1:0.56	C2:0.61	C3:0.66	Moyenne:0.61		
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G:-1.0%			D:-1.4%	