


# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z 001732110

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/10/2019	19004779
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable		<p><b>DÉFAILLANCES MINEURES</b></p> <p>3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant)</p> <p>3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Gauche, Droite)</p> <p>4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Droite)</p> <p>5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Essieu 2)</p> <p>5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Essieu 2 Inférieur Supérieur)</p> <p>6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Droite Gauche)</p> <p>6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Droite Latéral, Gauche Latéral)</p> <p>8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1950 P1951 P1957</p> <p>9.1.1.b.1. PORTES D'ENTRÉE OU DE SORTIE : Mauvais état (Avant Arrière)</p> <p>9.1.2.c.1. ISSUES DE SECOURS : Marteau brise-vitre manquant (Gauche)</p>
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
22/04/2020		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S025Z065		
(9) RAISON SOCIALE : BONNEFOY CONTROLE TECHNIQUE		
(3) COORDONNÉES : ZONE ARTISANALE 4 RUE DES CHAMPS CHEVAUX 25410 VELESMES ESSARTS		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 025Z7011		
NOM ET PRÉNOM : BONNEFOY TRISTAN		
SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
6298 ZJ 25 (F)	07/01/2008	07/01/2008
Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES BENZ	TCP	CAR
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
WEB62858713114052	M3	
Type/CNIT	Énergie	
530587457	GO	
Document(s) présent(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
730428		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
ÉTAT DE CHARGE : A vide		<p><b>Opacité des fumées (<math>\leq</math> à 3.00 m<sup>-1</sup>) :</b> C1 : &lt;0.10 m<sup>-1</sup> C2 : &lt;0.10 m<sup>-1</sup></p> <p><b>Frein de service :</b> Efficacité globale (<math>\geq</math> à 50%) : 62% Efficacité par essieu : E1 : 69% E2 : 59% Déséquilibre (&lt; à 20%) : E1 : 7% E2 : 3%</p> <p><b>Frein de stationnement :</b> Efficacité (<math>\geq</math> à 18%) : 30%</p> <p><b>Frein de secours :</b> indépendance des circuits</p> <p><b>Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) :</b> G : -1.4% D : -0.6% h : &lt;0.8m</p> <p><b>Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) :</b> G : -2.3% D : +0.1%</p>
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule de transport en commun de personnes		
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		
Je mise en premier-ci		
chef de		
