

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **K006770755**

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique		(3) DATE DU CONTRÔLE 07/01/2020	N° DU PROCÈS-VERBAL 20089691
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ DÉFAILLANCES MINEURES : 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière Droite Gauche)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 06/01/2021			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : S068K067 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : 1, rue Jean Monnet 68390 SAUSHEIM			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT : 068K7001 NOM ET PRÉNOM : LACHAGES THIERRY SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays : 3058 XR 68 (F) Date d'immatriculation : 13/04/2006 Date de 1ère mise en circulation : 03/01/2002 Marque : TRAX Genre : REM Carrosserie : BEN AMO (1) N° dans la série du type (VIN) : YA9R192WUL1129478 (5) Catégorie internationale : O4 Type/CNIT : R192WUL Énergie : Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : 1232 ZT 68		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES Frein de service : Efficacité globale (≥ 43%) : global: 60% Efficacité par essieu : E1: 50% E2: 81% Déséquilibre (< 20%) : E1: 12% E2: 8% Frein de secours : Efficacité par essieu : indépendance des circuits	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXN° d'agrément: **XXXXXXXXXX**N° de série: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**