




# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

# AUTOSUR

N° d'imprimé : S 612836158

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	31/05/2021	21030412		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable	<p><b>Défaillance(s) mineure(s)</b></p> <p>5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé, ARG.</p> <p>6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, D.</p> <p>6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVD.</p> <p>6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVG,AVD.</p> <p>7.1.2.b.1. ETAT DES CEINTURES DE SECURITE ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée, AVG.</p> <p><b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b></p> <p>10/10/2018 : 99389km / 11/10/2018 : 99418km / 09/10/2020 : 118713km / 03/03/2021 : 119821km /</p>			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ				
30/05/2023				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contrôle technique périodique				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S0065067				
(9) RAISON SOCIALE : <b>CONTROLE TECHNIQUE AZUREEN</b>				
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0493488010 4 AV DU CENTRE 06150 CANNES LA BOCCA				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 05650237				
NOM ET PRÉNOM : Bruno MORICE				
SIGNATURE : 				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation		
928 CDE 06 (F)	16/10/2008	16/10/2008		
Marque	Désignation commerciale			
CITROEN	C3			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		
VF7FC8HZC29195705	M1	VP		
Type/CNIT	Énergie			
MCT5002PY980	GO			
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation.				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
120382	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
<b>Ripage (-8 à + 8m/km):</b>	+2.4m/Km			
<b>Dissymétrie suspension (≤30%):</b>	0%		0%	
<b>Forces verticales :</b>	691daN		423daN	
<b>Frein de service :</b>				
Forces de freinage :	285daN	254daN	164daN	162daN
Déséquilibre (<20%):	11%		2%	
Forces de freinage (efficacité) :	285daN	254daN	164daN	162daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	77%			
<b>Frein de stationnement :</b> Taux d'efficacité (≥ 18%): 26%				
<b>Emissions à l'échappement :</b>				
Opacité des fumées (2.54m-1): C1: 0.70m-1 C2: 0.85m-1				
<b>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</b>	-1.7%	-0.5%		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
XXXXXXXXXX				
PROCÈS-VERBAL N° : _____ DATE : _____				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : _____				

