



N° d'imprimé : Z 002039170

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 16/12/2020	N° DU PROCÈS-VERBAL 20011095
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 15/12/2021	DÉFAILLANCES MINEURES : 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Droite Gauche)	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÉMENT : S068Z095		
(9) RAISON SOCIALE : NAPI CONTROLE		
(3) COORDONNÉES : 64 RUE ILE NAPOLEON		
68170 RIXHEIM		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÉMENT : 0252Z012		
NOM ET PRÉNOM : HEYER ETIENNE		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
5677 XY 68 (F)	13/03/2007	19/11/2002
Marque	Genre	Carrosserie
TRAX	REM	BEN AMO
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
YA9R192WUL2129494	04	
Type/CNIT	Énergie	
R192WUL		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
ÉTAT DE CHARGE : En Charge		Frein de service :
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises		Efficacité globale (≥ à 43%) : 66%
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : 1232 ZT 68		Efficacité par essieu : E1 : 68% E2 : 64%
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 2% E2 : 0%
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :	Frein de secours : Indépendance des circuits
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :		

XXXXXXXXXX

CT XX/XX/XXXX

N° d'agrément : XXXXXXXX

N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXXX

N° d'imprimé : Z 002039170