EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

80001

N° d'imprimé : Z 200199712

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/06/2019	19002657

(7) RESULTAT DU CONTROLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/12/2019

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013Z230

(9) RAISON SOCIALE : CTPLV

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 04.42.07.52.02 Fax : 04.42.07.52.03
32 AVENUE DE LONDRES - BP62019
13127 VITROLLES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013J7034
NOM ET PRÉNOM : QUEVA DIDIER
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
9465 XN 13 (F)	22/03/2001	22/03/2001

Marque	Genre	Carrosserie
HEULIEZ	TCP	BUS

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VJ1PS09B400013080	M3

Type/CNIT	Énergie
PS09B46S	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

102500

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MINEURES
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 2, Essieu 1).

Commentaires :
Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré.
Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule de transport en commun de personnes
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :
Efficacité globale (>=50%) : 62%
Efficacité par essieu : E1 : 70% E2 : 59%
Déséquilibre (<20%) : E1 : 1% E2 : 11%
Frein de stationnement : Efficacité (>=18%) : 32%
Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -2.1% D : -2.5% h<0,8m