



N° d'imprimé : Z 002312233

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE                                       | (3) DATE DU CONTRÔLE         | N° DU PROCÈS-VERBAL   |
|--|------------------------------|---|
| Contrôle technique périodique                            | 15/10/2018                   | 18044952  |
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE                                 |                              | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ  |
| Favorable  |                              | <b>DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :</b><br><br>3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement (Avant)<br>4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Systeme de projection legerement defectueux (reflecteur et glace) (Droite)<br>4.3.1.a.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse defectueuse (Arrière Gauche Supérieur)<br>4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche, Droite)<br>4.7.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse partiellement defectueuse (Arrière Droite) |
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ               |                              |   |
| 14/04/2019   |                              |   |
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE                              |                              |   |
| Contrôle technique périodique                            |                              |   |
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE                     |                              |   |
| N° D'AGRÈMENT : S078Z139                                 |                              |   |
| (9) RAISON SOCIALE : CTRE                                |                              |   |
| (3) COORDONNÉES : ZAC DES HAUTS REPOSOIRS<br>78520 LIMAY |                              |   |
| (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR                         |                              |   |
| N° D'AGRÈMENT : 078Z7032                                 |                              |   |
| NOM ET PRÉNOM : RETTER Sebastien                         |                              |   |
| SIGNATURE :  |                              |   |
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE                               |                              |   |
| (2) Immatriculation et pays                              | Date d'immatriculation       | Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation  |
| 843 EBJ 78 (F)   | 19/04/2007                   | 19/04/2007  |
| Marque   | Genre                        | Carrosserie   |
| IRISBUS  | TCP                          | CAR   |
| (1) N° dans la série du type (VIN)                       | (5) Catégorie internationale |   |
| VNESFR1600M000536  | M3                           |   |
| Type/CNIT  | Énergie                      |   |
| SFR1607A   | GO                           |   |
| Document(s) présenté(s)                                  |                              |   |
| Certificat d'immatriculation                             |                              |   |
| (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ                                   |                              |   |
| 769 466 Km   |                              |   |
| INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES                             |                              | MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES  |
| ÉTAT DE CHARGE : A vide                                  |                              | <b>Opacité des fumées (&lt;= 3 m-1)</b><br>C1: <0.50 m-1 C2: 0.68 m-1<br><br><b>Frein de service :</b><br>Efficacité globale (>=50%) : 72%<br>Efficacité par essieu : E1 : 73% E2 : 71%<br>Déséquilibre (<20%) : E1 : 9% E2 : 5%<br><br><b>Frein de stationnement : Efficacité (&gt;=18%) : 32 %</b><br><br><b>Frein de secours :</b><br>Efficacité globale (>=25%) : 29%<br>Efficacité par essieu : E2 : 45%<br>Déséquilibre (<30%) : E2 : 16%<br><br><b>Feux de croisement (-0,5% à -2.5%) : G : -1.2% D : -2.0% h &lt;0.8m</b><br><br><b>Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : +2.0% D : -4.0%</b>  |
| CATÉGORIE DU VÉHICULE :                                  |                              |   |
| Véhicule de transport en commun de personnes             |                              |   |
| IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :                    |                              |   |
| INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE       |                              |   |
| PROCÈS-VERBAL N° :                                       | DATE :                       |   |
| N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :                                |                              |   |