


# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZB02382020

| NATURE DU CONTRÔLE  | (3) DATE DU CONTRÔLE         | N° DU PROCÈS-VERBAL   |
|---|------------------------------|---|
| Contrôle technique périodique   | 21/04/2022                   | 22001738  |
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE  |                              | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ  |
| Favorable   |                              | <p><b>DÉFAILLANCES MINEURES</b></p> <p>4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Avant Gauche Supérieur)</p> <p>4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche)</p> <p>4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière Droite)</p> <p>6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière Gauche Droite)</p> <p>6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires)</p> <p>6.2.6.b.1. AUTRES SIÈGES : Siège absent lors du contrôle</p> |
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ  |                              |   |
| 20/10/2022  |                              |   |
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE   |                              |   |
| Contrôle technique périodique   |                              |   |
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE  |                              |   |
| N° D'AGRÈMENT : S025Z065  |                              |   |
| (9) RAISON SOCIALE : BONNEFOY CONTROLE TECHNIQUE  |                              |   |
| (3) COORDONNÉES : ZONE ARTISANALE<br>4 RUE DES CHAMPS CHEVAUX<br>25410 VELESMES ESSARTS       |                              |   |
| (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR  |                              |   |
| N° D'AGRÈMENT : 025Z7011  |                              |   |
| NOM ET PRÉNOM : BONNEFOY TRISTAN  |                              |   |
| SIGNATURE :  |                              |   |
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE  |                              |   |
| (2) Immatriculation et pays   | Date d'immatriculation       | Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation  |
| DZ-254-AQ (F)   | 07/03/2019                   | 09/08/2007  |
| Marque  | Genre                        | Carrosserie   |
| IRISBUS   | TCP                          | CAR   |
| (1) N° dans la série du type (VIN)  | (5) Catégorie internationale |   |
| VNESFR13000310735   | M3                           |   |
| Type/CNIT   | Énergie                      |   |
| SFR1307T  | GO                           |   |
| Document(s) présenté(s)   |                              |   |
| Certificat d'immatriculation  |                              |   |
| (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ  |                              |   |
| 625178  |                              |   |
| INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  |                              | MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES  |
| ÉTAT DE CHARGE : A vide   |                              | <p><b>Opacité des fumées (<math>\leq</math> à 0.80 m<sup>-1</sup>) :</b><br/>C1 : &lt;0.10 m<sup>-1</sup> C2 : &lt;0.10 m<sup>-1</sup></p> <p><b>Frein de service :</b><br/>Efficacité globale (<math>\geq</math> à 50%) : 58%<br/>Efficacité par essieu : E1 : 61% E2 : 57%<br/>Déséquilibre (&lt; à 20%) : E1 : 3% E2 : 1%</p> <p><b>Frein de stationnement :</b> Efficacité (<math>\geq</math> à 18%) : 29%</p> <p><b>Frein de secours :</b> indépendance des circuits</p> <p><b>Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) :</b> G : -1.2% D : -2.5% h : &lt;0.8m</p> <p><b>Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) :</b> G : +2.0% D : -1.4%</p>  |
| CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule de transport en commun de personnes                          |                              |   |
| IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :   |                              |   |
| INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE  |                              |   |
| PROCÈS-VERBAL N° :  | DATE :                       |   |
| N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :   |                              |   |