



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **K007537975**

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 30/11/2021	N° DU PROCÈS-VERBAL 21041804
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 29/11/2022	DÉFAILLANCES MINEURES : 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF D'INSPECTION PÉRIODIQUE DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant Gauche) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Avant Droite)	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique	COMMENTAIRES : OBSERVATIONS : Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré OPACITÉ DES FUMÉES : Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S009K029 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : Zone Industrielle Delta Sud 09120 VARILHES	(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 009K7000 NOM ET PRÉNOM : BLONDEAU CLAUDE SIGNATURE :	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays 8545 GV 09 (F)	Date d'immatriculation 27/09/2006	Date de 1ère mise en circulation 27/09/2006
Marque RENAULT	Genre VASP	Carrosserie BOM
(1) N° dans la série du type (VIN) VF622ACB000102703	(5) Catégorie internationale N3	
Type/CNIT 22ACB4		Énergie GO
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 383164		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉTAT DE CHARGE : A vide CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES Frein de service : Efficacité globale (≥ 45%) : global: 57% Efficacité par essieu : E1: 68% E2: 51% Déséquilibre (< 20%) : E1: 16% E2: 19% Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 33% Frein de secours : Efficacité par essieu : indépendance des circuits Feux de croisement (-0,5% à -3%) : G: -0.8% D: -0.8% h: de 0,8 m à 1 m État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge : Bennes à ordures ménagères	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		