



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



AUTO SECURITE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° C14489364

NATURE DU CONTRÔLE

VP Sanitaire

DATE DU CONTRÔLE

15/04/2013

N° DU PROCÈS-VERBAL

13030741

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S040C056

RAISON SOCIALE : EI CONTROLE AUTO PONTONX

ADRESSE : 15 CHEMIN DE BOIS
40465 PONTONX SUR ADOUR
Tél : 0558575455 - Fax : 0558575456

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : BATS Patrick

N° D'AGRÈMENT : 040C0141

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation : AP-902-ZJ
Date d'immatriculation : 08/04/2010
Date de 1^{ère} mise en circulation : 08/04/2010

Genre : VASP
Marque : VOLKSWAGEN
Type : N10VWGCT002V112

N° dans la série du type : WV2ZZ7ZHZA219100
Énergie : GO

Kilométrage inscrit au compteur : 208393
Désignation commerciale : TRANSPORTER

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :
BNP PARIBAS LEASE GROUP INTEGRAL
ADRESSE : 12 RUE MASSENA
33700 MERIGNAC

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :
VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE AU PLUS TARD LE
15/04/2014.

PARAGON TRANSACTION

Version logiciel : C05.05

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Procès-verbal - Page 1 Sur 1

Documents présentés :

A1 - Certificat d'immatriculation

1 - Défaux à corriger avec contre-visite : 0 (zéro)

2 - Défaux à corriger sans contre-visite : 8

1.4.1.1.1. DISQUE DE FREIN : Usure prononcée - Détérioration AVG, AVD

4.3.6.2.1. FEU DE PLAQUE AR : Éclairage partiel de la plaque

4.3.10.1.2. CATADIOPTRE AR : Détérioration mineure D

5.1.1.1.2. SUSPENSION : Dissymétrie importante AR

6.1.5.1.3. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV, AR : Déformation mineure ARD


6.1.6.1.3. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU : Déformation mineure D

6.2.1.1.1. PORTE LATÉRALE : Détérioration importante ARD

6.2.8.1.3. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS) :

Déformation importante et/ou mauvaise fixation/liaison G

Ce procès-verbal contient 1 page



AUTO SECURITE

MESURES

	AVANT		ARRIERE	
Forces verticales (daN)	1235		825	
Frein de service				
Force max. (daN)	G : 424	D : 384	G : 217	D : 203
Force R/R (daN)	G : ---	D : ---	G : ---	D : ---
Déséquilibre (%)	9		6	
Efficacité (%)	59			
Efficacité frein stationnement (%)	19			
Efficacité frein de secours (%)	---			
Suspension				
Déséquilibre (%)	18		42	
Ripage (m/km)	+0.5			
Feux de croisement (%)	G : -0.7		D : -1.1	
Plage	h : < 0,8 m			
Opacité des fumées (m-1)	C1 : <0.50		C2 : <0.50	

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO