N° D'IMPRIMÉ C37654347

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique complémentaire	18/07/2018	18037461

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/09/2018

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite complémentaire

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S044C151

(9) RAISON SOCIALE : EURL AUTOSECURITE TURBALLAISE

(3) COORDONNÉES : Z.A LA MARJOLAINE
RUE DU ROELLO
44420 LA TURBALLE
Tél : 02 40 23 37 37 - Fax : 02 40 23 37 38

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 044C1207

NOM ET PRÉNOM : CHIDENNE MORGAN

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
129 ARZ 44 (F)	13/09/2001	13/09/2001

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	BERLINGO F

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7MBWJYB65622181	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
MBWJYB	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :
8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Défaillances mineures :
0.2.1.d.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Identification inhabituelle

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

224345

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D

Émissions à l'échappement
Opacité (2.5 m-1) C1 : <0.50 m-1 C2 : 1.01 m-1