



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



Une marque du réseau  
DEKRA Automobile

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : D 072134202

### NATURE DU CONTRÔLE

Visite technique périodique

### DATE DU CONTRÔLE

04/09/2015

### N° DU PROCÈS-VERBAL

15008785

### IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S083D185  
 RAISON SOCIALE: VENTICELLO PASCAL  
 ADRESSE : 73 Impasse du Carignan  
 83350 RAMATUELLE  
 Tél : 04.94.81.83.69 Fax : 0

### IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : VENTICELLO PASCAL  
 N° D'AGRÈMENT : 083D1167  
 SIGNATURE :

### INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :  
 N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

### IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
7990 VJ 83 (F)	25/05/88	25/05/88
Genre	Marque	Type
VASP	PEUGEOT	551F86
N° dans la série du type		Énergie
VF3551F8603116415		ES
Kilométrage inscrit au compteur		Désignation commerciale
19208		505

### TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : MAIRIE DE RAMATUELLE  
 ADRESSE : HOTEL DE VILLE  
 83350 RAMATUELLE

### RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :  
 VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE AU PLUS TARD : 04/09/2017

### DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document présenté : Certificat d'immatriculation  
 Version du logiciel : D11.03

#### DEFAUT(S) A CORRIGER SANS OBLIGATION D'UNE CONTRE VISITE

- 1.4.3.1.2. TAMBOUR DE FREIN : Présence de corps gras : ARG
- 2.1.1.1.2. ANGLES, RIPAGE AV : Ripage excessif
- 2.2.4.3.1. CREMAILLÈRE, BOITIER DE DIRECTION : Défaut d'étanchéité
- 4.1.1.1.1. FEU DE CROISEMENT : Réglage trop bas : D,G
- 4.3.1.1.2. FEU DE POSITION : Détérioration mineure : AVG
- 4.3.2.1.2. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (y compris répéteurs) : Détérioration mineure : AVG
- 5.2.4.1.1. DEMI-TRAIN AV (y compris ancrages) : Jeu mineur rotule et/ou articulation : G
- 5.3.2.2.4. PNEUMATIQUE : Pression anormale : AVD,AVG,ARD,ARG
- 6.2.5.2.1. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Mauvaise fixation : AR

### MESURES

MESURES	AvG	AvD	ArG	ArD
POIDS (DaN)	704		798	
FREIN DE SERVICE				
Force R/R (DaN)				Efficacité: 72%
Force E/E	294	255	270	276
Déséquilibre				Av: 13 % Ar: 2 %
FREIN DE STATIONNEMENT				Efficacité: 27%
DISSYMETRIE SUSPENSION	Av: 0 %	Ar: 1 %		
RIPAGE 1ER ESSIEU (m/km)	12.00			
POLLUTION Essence	Teneur en COC Ral : 0.62			
FEUX CROISEMENT	G: -2.90	D: -3.90	h < 0.8m	
ANTIBROUILLARD	G:	D:		

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO