

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z 002643119

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique		(3) DATE DU CONTRÔLE 23/03/2021	N° DU PROCÈS-VERBAL 21015983
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 22/09/2021		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 4.5.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse (Gauche)	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE D'AGRÈMENT : S063Z139			
RAISON SOCIALE : CATRUCKS LEMPDES			
COORDONNÉES : RUE ERNEST JEAN BAPT 63370 LEMPDES			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR D'AGRÈMENT : 063Z7011			
NOM ET PRÉNOM : DOMINGUEZ NICOLAS			
NATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
Immatriculation et pays 3W-976-JL (F)	Date d'immatriculation 09/12/2019		
Marque IRISBUS	Genre TCP	Carrosserie CAR	
(1) N° dans la série du type (VIN) VNESFR1600M012684	(5) Catégorie internationale M3		
Type/CNIT SFR160/01 IIBB K1R1B1ZZZ	Énergie GO		
Document(s) présent(s) Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 527 427 Km			

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
MISE EN CHARGE : A vide		Opacité des fumées (<= 1.5 m-1) C1 : <0.10 m-1 C2 : <0.10 m-1	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule de transport en commun de personnes		Frein de service : Efficacité globale (>=50%) : 62% Efficacité par essieu : E1 : 69% E2 : 58% Déséquilibre (<20%) : E1 : 1% E2 : 12%	
VÉHICULE ASSOCIÉ :		Frein de stationnement : Efficacité (>=18%) : 31 %	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Frein de secours : Efficacité globale (>=25%) : 31% Efficacité par essieu : E2 : 49% Déséquilibre (<30%) : E2 : 2%	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :	Feux de croisement (-0,5% à -2.5%) : G : -1.1% D : -2.5% h <0.8m	
AGRÈMENT DU CENTRE :		Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : D : -2.9%	