



N° d'imprimé : D 102086679

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

CT Sanitaire

(3) DATE DU CONTRÔLE

14/08/2020

N° DU PROCÈS-VERBAL

20195425

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/08/2021

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S057D183

(9) RAISON SOCIALE : ABC CONTROLE

(3) COORDONNÉES : 9 rue des Charpentiers

57070 METZ BORN Y

Tél : 03 87 18 79 69 Fax : 03 87 21 35 86

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : WEISE DOMINIQUE

N° D'AGRÈMENT : 057V0162

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

587 CAP 57(F)

24/11/08

24/11/08

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

MASTER

(1) N° dans la série du type (5) Catégorie internationale Genre

VF1FDC1L640462788

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

FDC1L6

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

114964

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT | | ARRIÈRE | |
|--|-----------------------|---------|----------|---------|
| | G | D | G | D |
| Ripage (-8 à +8 m/km) : | +0.3 m/km | | | |
| Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) : | 8 % | | 2 % | |
| Forces verticales : | 1548 daN | | 1103 daN | |
| Frein de service | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 439 daN | 437 daN | 396 daN | 401 daN |
| Déséquilibre ($< 20\%$) : | 1 % | | 2 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 439 daN | 437 daN | 396 daN | 401 daN |
| Taux d'efficacité globale ($\geq 50\%$) : | 63 % | | | |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : | 21 % | | | |
| Émissions à l'échappement | | | | |
| Opacité des fumées (1.50m ⁻¹) : | C1: < 0.10 C2: < 0.10 | | | |
| Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : | -2.3 % | -2.5 % | | |
| Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) : | -1.5 % | -1.5 % | | |