EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NORISKO

N° d'imprimé : D 109308346

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/09/2021	21093961

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/09/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 07/09/2022

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S043D066

(9) RAISON SOCIALE : DE ALMEIDA RICHARD

(3) COORDONNÉES : Domaine de Saint Ferréol

43100 BRIOUDE

Tél : 04.71.74.99.42 Fax : 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : BENEZY LAURENT

N° D'AGRÉMENT : 043D1049

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
BQ-754-HM(F)	30/06/15	03/04/06

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPY

(1) N° dans la série du type	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7BYRHXB86266526	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
BYRHXB	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

227224

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre : AR

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : AVD

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF DÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche : AR

6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : AV, AVD, AVG

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11.06.2021:226 895 km / 25.06.2020:219 537 km / 11.07.2019:211 610 km / 06.06.2019:210 896 km / 04.06.2018:203 573 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		50 %	
Forces verticales :	969 daN		566 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	318 daN	290 daN	184 daN	138 daN
Déséquilibre (< 20%) :	9 %		25 %	
Forces de freinage (efficacité) :	318 daN	290 daN	184 daN	138 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 60 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 18 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (3.00m⁻¹) :	C5: 0.13	C6: < 0.10	C7: < 0.10	Moyenne: < 0.10
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-2.5 %	-2.2 %		