



N° d'imprimé : J004548743

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE Contre-visite	(3) DATE DU CONTRÔLE 18/05/2021	N° DU PROCÈS-VERBAL 21033343
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
25/10/2021

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S011J051**
 (9) RAISON SOCIALE : **AUTOVISION PL**
 (3) COORDONNÉES :
 Z.I. DE LA BOURIETTE
 295 CHEMIN DE MAQUENS
 11000 CARCASSONNE
 04.68.47.63.68

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : **011J7006**
 NOM ET PRENOM : **Frédéric SEURET**
 SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays AE-684-KJ (F)	Date d'immatriculation 30/11/2020	Date de 1ère mise en circulation 15/11/2007
Marque IRISBUS	Genre TCP	Carrosserie CAR
(1) N° dans la série du type (VIN) VNESFR1600M002360	(5) Catégorie internationale M3	
Type/CNIT SFR1607C	Energie GO	
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
480431

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : A vide
 CATEGORIE DU VEHICULE :
 Véhicule de transport en commun de personnes

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : 21033232 DATE : 26/04/2021
 N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S011J051

La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique

Défaillances mineures

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution :



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES