



N° d'imprimé : F045819115 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/07/2020	20044741

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Favorable


(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/07/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le :
 15/07/2021

- Défaillances mineures**
- 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
 - 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG)
 - 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
 Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0670



IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

RENALTS

Marque Désignation commerciale

RENAULT KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre


VF1FC1FAF39383193 N1 CTTE

Type/CNIT Energie

FC1FAF GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation



(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

32189

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-6.5m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		2%			2%	
Forces verticales		714daN			468daN	
Frein de service						
Forces de freinage	258daN		250daN	154daN		134daN
Déséquilibre (<20%)		4%			13%	
Force de freinage (efficacité) 258daN			250daN	154daN		134daN
Taux d'efficacité (≥50%)				67%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)				23%		
Opacité des fumées (≤3.00m ⁻¹) C2:0.60 C3:0.56 C4:0.64 Moyenne:0.60						
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G:-0.6%		D:-1.2%		