




N° d'imprimé : Z 002260405

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/08/2021	21004963
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable		<p>DÉFAILLANCES MINEURES</p> <p>0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme</p> <p>0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme</p> <p>4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse (Arrière)</p> <p>4.8.2.a.1. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences (Arrière)</p> <p>5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Gauche Droite Essieu 2 Supérieur)</p> <p>6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Droite Essieu 1)</p> <p>8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables</p> <p>COMMENTAIRES</p> <p>Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré</p>
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
18/08/2022		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S077Z256		
(9) RAISON SOCIALE CONTROLEPLUS.FR MITRY MORY		
(3) COORDONNÉES Z.I. MITRY-COMPANS 1, RUE DECAUVILLE 77290 MITRY MORY		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 077Z7031		
NOM ET PRÉNOM : GODARD EDWIN		
SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
CL-949-SW (F)	25/02/2020	07/12/2007
Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	VASP	BOM
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
VF629CHB000000414	N3	
Type/CNIT	Énergie	
29CHB1DC235E12	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
159316		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
ÉTAT DE CHARGE : A vide		<p>Opacité des fumées (\leq à 0.60 m⁻¹) : C5 : <0.10 m⁻¹ C6 : <0.10 m⁻¹ C7 : <0.10 m⁻¹ Moyenne : <0.10 m⁻¹</p> <p>Frein de service : Efficacité globale (\geq à 45%) : 62% Efficacité par essieu : E1 : 70% E2 : 54% E3 : 64% Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 5% E2 : 3% E3 : 11%</p> <p>Frein de stationnement : Efficacité (\geq à 18%) : 40%</p> <p>Frein de secours : Efficacité globale (\geq à 23%) : 40% Efficacité par essieu : E2 : 52% E3 : 60% Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 1% E3 : 6%</p> <p>Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -0.5% D : -2.5% h : <0.8m</p> <p>État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge : Bennes à ordures ménagères</p>
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		
Véhicule à moteur de transport de marchandises		
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		